

令和 3 年 2 月

会 員 各 位

一般社団法人埼玉県 L P ガス協会

I・T・O(株) 製 小型自動切替式調整器の  
ガス微量漏えい発生の可能性について (お願い)

弊会事業に、日頃より格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 26 年 9 月よりご協力をいただいております、標記調整器の交換につきまして、別添のとおり化学保安課より通知がございましたので、ご多忙の折誠に恐縮に存じますが、当該製品の早期交換にご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

・ 回収状況 (令和 3 年 1 月末現在)

I・T・O(株)提供

	対象数	回収数	(回収率)	未回収残数
埼玉県	22,416	20,874	(93.1%)	1,542
全国	471,888	453,887	(96.2%)	18,001

埼玉県の未回収残数は全国比 8.6%

化保第300号  
令和3年2月12日

一般社団法人埼玉県LPガス協会  
会長 川本 武彦 様

埼玉県危機管理防災部化学保安課長  
鈴木 郁夫 (公印省略)

液化石油ガス用小型自動切替式調整器のガス微少漏えい発生の可能性に  
ついて (通知)

液化石油ガス保安行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記の件については平成26年9月12日付け化保第327-1号により貴協会に対し、会員への機器 (I・T・O株式会社製調整器 (型番: AXS-8B及びTAXS-8B)) の早期交換について周知を依頼しているところです。

このたび、令和2年12月5日に東京都八王子市内で当該機器が原因と思われる漏えい事故が発生したため、同社に当該機器の回収状況を確認したところ、埼玉県内のLPガス販売事業者等に販売した当該機器のうち、約1,500台が未回収との回答がありました。

つきましては、貴会会員に対し、改めて当該機器の早期交換について周知をお願いします。

担 当 液化石油ガス担当  
電 話 048-830-8439  
FAX 048-830-8444

化保第327-1号

平成26年9月12日

一般社団法人埼玉県LPガス協会  
会長 清水 宏之介 様

埼玉県危機管理防災部化学保安課長  
石鍋 恵子 (公印省略)

液化石油ガス用小型自動切替式調整器のガス微少漏えい発生の可能性に  
ついて (通知)

液化石油ガス保安行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記について、平成26年8月28日付け26製安第18号、26商ガ安第18号で、経済産業省から埼玉県に対し、別添写しのとおり注意喚起の要請がありました。

つきましては、貴協会におかれましても、会員に対し注意喚起を行い、当該製品の早期交換に努るようお知らせください。

なお、本件については、一般社団法人全国LPガス協会会長及び日本液化石油ガス協議会会長宛て経済産業省から同様の内容が通知されていることを申し添えます。

担 当 液化石油ガス担当  
電 話 048-830-8439  
FAX 048-830-8444

経済産業省

26 製安第 18 号  
26 商ガ安第 18 号  
平成 26 年 8 月 28 日

一般社団法人全国 LP ガス協会会長 殿

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課長  
経済産業省商務流通保安グループガス安全室長

液化石油ガス用小型自動切替式調整器のガス微少漏えい発生の可能性について（注意喚起）

本件については、平成 26 年 8 月 27 日、I・T・O 株式会社から当省に対し、液化石油ガス用小型自動切替式調整器の中圧ダイヤフラムに使用するゴム材について、使用後 2～3 年程度で亀裂が生じ、ガス微少漏えいが発生するおそれがあるため、同社製の調整器（型番：AXS-8B 及び TAXS-8B）の製品自主回収を開始する旨の報告がありました。このため、当省から同社に対し、早期回収等を指示しているところです。

なお、8 月 28 日、I・T・O 株式会社より不具合品の販売先である LP ガス販売事業者に対し、別紙のとおり周知しているところです。

つきましては、貴団体傘下の液化石油ガス販売事業者に対し、本件について周知し、当該製品の早期交換に努め、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律における技術上の基準（施行規則第 18 条第 20 号イ）に不適合とならないよう注意喚起します。

平成 26 年 8 月  
I・T・O株式会社  
品質保証部

お詫びとお願い

小型自動切替式調整器の取替のお願い

平素は格段のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社にて製造販売いたしました小型自動切替式調整器の一部の製品におきまして、中圧ダイヤフラムの不具合が発生し、少量のガス漏れが発生する場合がありますことが判明いたしました。

中圧ダイヤフラムの不具合原因につきましては、現在鋭意調査中ではありますが、下記対象製品につきまして、代替品との取替をお願い申し上げる次第でございます。

お客様には大変なご迷惑をお掛け致しまして、深くお詫び申し上げますと共に、ご協力を賜りたく伏してお願い申し上げます。

詳細につきましては、弊社営業員からご説明申し上げます。

お問い合わせ窓口

対策本部 受付時間: 8:30~17:30

TEL: 072-981-3781

※電話番号はおかけ間違いのないようお願いいたします

1. 【取替対象製品】  
小型自動切替式調整器 (型式: AXS-8Bシリーズ及びTAXS-8Bシリーズ)
2. 【取替対象製造番号】  
1008109~1212105  
(2010年8月19日から2012年12月10日生産分)

3. 【対象品の見分け方】

型式:AXS-8B



I、【対象製造番号】1008109～1010109

製造番号は中圧キャップに刻印しています。

上段7ケタが製造番号 :写真の場合は 1009101

下段4ケタがシリアル番号:写真の場合は 0123




II、【対象製造番号】1010110～1212105

製造番号はカバーに刻印しています。

上段7ケタが製造番号 :写真の場合は 1011106

下段4ケタがシリアル番号:写真の場合は 0123

## 型式:TAXS-8B



Ⅲ、【対象製造番号】1009103～1010109

製造番号は中圧キャップに刻印しています。

上段7ケタが製造番号 :写真の場合は 1010106

下段4ケタがシリアル番号:写真の場合は 0452



Ⅳ、【対象製造番号】1010112～1212105

製造番号はカバーに刻印しています。

上段7ケタが製造番号 :写真の場合は 1012105

下段4ケタがシリアル番号:写真の場合は 0123